

《星形、三角形转换》设置示例

控制器简介：

精控“定时程序控制器”是北京多维精控计算机技术开发中心研发的一种普及型可设置控制器，具有多路开关量输入和多路开关量输出控制端，多行程序控制，能够方便地迅速实现设备控制。无需编程，采用表格设置方式快速实现所需的定时和程序控制功能。简单易用，非常适合不熟悉编程的人员使用。

基本功能：

通过设置能够实现：程序控制定时器、顺序定时控制、逻辑控制、点动继电器、锁存继电器、点动开关、软启动开关、自锁开关、延时开关等功能。

应用领域：

各行业工业自动化控制，例如：机械自动化控制、服装机械控制、纺织机械控制、食品机械控制、电器控制、家电控制、机械手、灯光控制、节能控制、交通控制、喷泉控制、液位控制、电机控制、注塑机控制、电机控制、大中小学科普应用等自动化控制普及领域。

设置示例：

为进一步了解定时程序控制器的应用，我们将陆续发布各类应用示例，以供参考。下面介绍最简单的功能设置之一“星形、三角形转换”。

具体设置请参见下图：

北京-多维精控

文件 工具 帮助

定时程序控制器功能设置表

页号：1

输入开关量设置

行号	开机	输入1	逻辑	输入2	停止
1	<input type="checkbox"/>	X1	OR	<input type="checkbox"/>	X2
2	<input type="checkbox"/>	X2	OR	<input type="checkbox"/>	X1
3	<input type="checkbox"/>		OR	<input type="checkbox"/>	
4	<input type="checkbox"/>		OR	<input type="checkbox"/>	
5	<input type="checkbox"/>		OR	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>		OR	<input type="checkbox"/>	
7	<input type="checkbox"/>		OR	<input type="checkbox"/>	
8	<input type="checkbox"/>		OR	<input type="checkbox"/>	
9	<input type="checkbox"/>		OR	<input type="checkbox"/>	
10	<input type="checkbox"/>		OR	<input type="checkbox"/>	

延时定时器设置

时	分	秒	毫秒	触发
0	0	1	0	<input type="checkbox"/>
0	0	1	0	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	<input type="checkbox"/>

输出定时器设置

时	分	秒	毫秒	触发
24	0	0	0	<input type="checkbox"/>
24	0	0	0	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
0	0	0	0	<input type="checkbox"/>

输出控制

循环	蜂鸣	输出	中止
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Y2	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

数据下载

COM3 串口选择

开关类型显示

默认为前沿(F)有效

X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
F	F	F	F	F	F	F	F

开关类型设置

操作按钮

插入 上页 首行 上行

删除 下页 末行 下行

清除 确认 下载 退出

设置原理：

- 1、Y1 输出通道控制星形接法交流接触器，Y2 输出通道控制三角形接法交流接触器。
- 2、设置原理与“正反转控制”类似：X1 启动星形接法，X2 启动三角形接法。X1 停止三角形工作，X2 停止星形工作。转换过程加有延时启动，防止相间短路。此方法适用于设备变速控制。
- 3、设置示例：Y1 和 Y2 通道均设置延时定时器为 1 秒（可根据实际需要自行确定）。Y1 和 Y2 两个输出通道的输出定时器设置为 24 小时（连续不间断输出）。

可到网站：<http://www.stplc.cn/xiazai.html> 下载设置软件和更多示例数据文件亲自体验，在功能设置表打开示例文件，即可实现本例所设置功能。